Ремонт ноутбука HP dv6-2110er

Со слов клиента: Не работает кулер

Результат диагностики: Подтверждена неисправность системы охлаждения

Произведенные работы: Реставрация кулера, чистка. Учитывая некоторые характеристики данного ноутбука, AMD Turion X2 M520 (2.3 ГГц), ATI Mobility Radeon HD4650 1 ГБ, AMD M880G, клиент был предупрежден об опасности выхода из строя ноутбука при проблемах с системой охлаждения.