

Ремонт ноутбука HP Pavilion m6-1000sr

Ноутбук: ASUS HP Pavilion m6-1000sr

Неисправность со слов клиента: Был залит. Клава не работает. Корпус под реставрацию. Замен матрицы.

Результат диагностики: Пострадала материнская плата, восстановлению подлежит, обнаружены очаги коррозии. Корпус также подлежит ремонту, петли требуют профилактики, матрица под замену.

Произведенные работы: Очищение материнской платы от коррозии, реставрация поврежденных участков, замена матрицы, реставрация корпуса, ослабление петель, замена клавиатуры