

Ремонт ноутбука Acer Aspire 6920G

Ноутбук: Acer Aspire 6920G

Неисправность со слов клиента: Нет изображения, после прошлой мастерской перестал включаться. Предоставлена видеокарта GeForce 9600 для замены.

Результат диагностики: На родной видеокарте обнаружено "кз", вероятнее всего образовалось после прогрева. Замена видеокарты на предоставленную не дала результат, ноутбук включается, изображение отсутствует. Проверка на тестовой (GeForce 8500GT) видеокарте произошла успешно, ноутбук дал изображение, система загрузилась.

Произведенные работы: Была предложена на замену видеокарта ATI Mobility Radeon HD 2600, но клиент отказался. Ноутбук выдан без ремонта