

Ремонт ноутбука Lenovo G50-30

Со слов клиента: Сломался разъем питания

Результат диагностики: В диагностике не нуждается, так как неисправности наяву.

Произведенные работы: Замена разъема питания