

# Ремонт ноутбука HP CQ57-372SR

Со слов клиента: Был в нашем сервисе, новая проблема. Залит, чистка, залипает тач-пад

Результат диагностики: Выявлено что критически важные компоненты ноутбука не пострадали

Произведенные работы: Чистка, реставрация поврежденного коррозией шлейфа и разъема клавиш тачпада.