

Ремонт ноутбука Samsung R20

Со слов клиента: Пришел со сломанной курсорной клавишей. При приеме обнаружено тарахтение кулера с интервалом в минуту

Результат диагностики: В диагностике не нуждается, так как неисправности наяву.

Произведенные работы: Реставрация кнопки, замена кулера не потребовалась поскольку он подлежал реставрации, реставрация произведена.